

Rapport d'historique véhicule — EXEMPLE

Ceci est un exemple avec des données fictives, fourni à titre d'illustration du format du rapport.

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Numéro VIN	WBA3A5C50DFEXEMPL1
Marque / Modèle	BMW 320d Touring
Année de fabrication	2019
Pays d'origine	Allemagne
Type de carburant	Diesel
Date du rapport	Exemple — non daté

HISTORIQUE DES ACCIDENTS

Date	Type	Gravité	Zone endommagée
Mars 2021	Collision arrière	Mineure	Pare-chocs arrière
—	Aucun autre accident signalé	—	—

HISTORIQUE DU KILOMÉTRAGE

Date	Kilométrage relevé	Source
Juin 2020	38 200 km	Contrôle technique
Juillet 2022	71 450 km	Contrôle technique
Janvier 2024	94 800 km	Annonce de vente

Aucune anomalie détectée — progression du kilométrage cohérente dans le temps.

VÉRIFICATIONS

Déclaration de vol	✓ Aucune déclaration trouvée
Changements de propriétaire	2 changements enregistrés
Contrôle technique	Valide — dernier passage : Janvier 2024
Statut d'exportation	Conforme, éligible à l'export

Ce document est un exemple à but illustratif uniquement. Les données présentées sont fictives et ne correspondent à aucun véhicule réel. Le contenu exact de votre rapport dépend de la formule choisie et de la source utilisée pour le pays d'origine de votre véhicule. — Siyarti